


**DOCUMENTO N°3 destinado al buceador (colocar en su tienda o centro)**  
**RECALL de los infladores APEKS WTX - PRODUCTOS AFECTADOS:**

**42772 INFLADOR COMPLETO**  
**42775 INFLADOR COMPLETO (VERSIÓN DERECHA)**  
**15755 INFLADOR ASSY, LOWER, POWER**  
**388032 ALAS WTX3, APEKS**  
**388145 ALAS WTX4, APEKS**  
**388060 ALAS WTX6, APEKS**  
**388080 ALAS WTX8, APEKS**  
**388260 ALAS WTX6R, REDUNDANTE, APEKS**

**PROBLEMA :** Aqua Lung ha sido informado recientemente de un caso de aflojamiento del botón de inflado oral montado en los chalecos WTX de Apeks. Si el botón se desenrosca, el muelle de rappel puede salir de su sitio ; no hay entonces tensión sobre la pieza que asegura la estanqueidad. Si esto se produce en el agua, la ala del chaleco se vacía de su contenido por el boquilla traqueal.

Aqua Lung pide a todos los poseedores de chalecos WTX equipados con un inflador oral de traer el chaleco a su tienda o centro de buceo Aqua Lung más cercano para una revisión y una actualización (ver la lista de nuestras tiendas en:  
<http://www.aqualung.com/es//content/view/351/316/>

Se trata de averiguar la resistencia de la rosca del botón de inflado oral.



**Este control es gratuito.**

**Si una reparación fuera necesaria, la actualización se haría bajo garantía.**