

# INFORMATION SECURITE

## INFLATEUR POWERLINE

Aqua Lung a décidé de lancer une mise à niveau volontaire de certains de ses inflateurs Powerline . Les inflateurs Powerline équipent tous les gilets de stabilisation Aqua Lung (sauf i3) et les gilets Black Ice Apeks. Si vous avez acheté un gilet Aqua Lung ou Apeks depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2015, l'inflateur doit être inspecté afin de déterminer s'il correspond aux critères impliquant une mise à niveau. Le dysfonctionnement peut se produire en plongée, il engendrera après avoir appuyé sur le bouton de gonflage une injection d'air continue alors que le bouton est relâché. Cela peut augmenter le risque d'une perte de maîtrise de la flottabilité. Même si les cas survenus lors de plongée n'ont pas généré d'incidents autres que l'interruption de la plongée nous pensons qu'il est nécessaire de lancer cette mise à niveau et de publier cette information.



Les inflateurs avec la lettre **H** dans le code de date doivent être mis à jour  
- **Nécessite une mise à niveau**



Les Inflateurs avec un **H** dans le code de date et 2 marques, il a été mis à niveau en usine - **Aucune action nécessaire**



Le bouton possède un point en son centre, il a été mis à niveau - **Aucune action nécessaire.**

**Correctif:** Si l'inflateur Powerline possède un code de date avec la lettre **H**, le consommateur doit immédiatement arrêter d'utiliser son gilet. Il doit apporter son gilet chez le revendeur Aqua Lung le plus proche. Il sera en mesure d'effectuer la mise à niveau de votre inflateur Powerline. Le changement de pièces s'effectue dans le cadre de la garantie et rien ne sera facturé.

**Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre revendeur Aqua Lung ou visitez [www.aqualung.com](http://www.aqualung.com)**