

## RAPPEL PRODUIT

### Toutes les poignées caoutchouc de poches SureLock II

Aqua Lung procède à un rappel volontaire de toutes les poignées caoutchouc des poches SureLock II. SureLock II est un système mécanique de largage de lest que l'on trouve sur la plupart des gilets Aqua Lung depuis 2009. Que vous ayez les poignées caoutchouc d'origines ou les poignées modifiées lors d'un précédent rappel, Aqua Lung vous demande de les remplacer par la toute dernière génération de poignée référencée 12396.

Aqua Lung a des doutes sur la longévité de ses deux modèles de poignées en caoutchouc. Des fissures, des déchirures ou des ruptures peuvent engendrer une dislocation de la poignée. Si cela ce produit lors d'une plongée, la poche de lest restera engagée dans son logement. Même si nous n'avons pas été informés d'une telle situation en plongée et qu'aucun dommage n'a été signalé, Aqua Lung considère que ce rappel de produit est la plus sage et la plus sûre des décisions. La nouvelle génération de poignée n'utilise plus de caoutchouc, elle est plus solide et plus sûre.



Les deux versions de poignées en caoutchouc sont rappelées



Les poignées de remplacement utilisent une sangle en nylon

#### Solution:

Les consommateurs doivent immédiatement arrêter d'utiliser leur gilet avec un système SureLock II avec des poignées en caoutchouc. Les poches doivent être apportées chez un revendeur aqua Lung. Il sera en mesure de remplacer la poignée sur place en quelques instants. Le changement de poignée se fait dans le cadre de la garantie, c'est une opération entièrement gratuite.