

## Apeks レギュレーターをお使いの皆様に

2008年6月までに製造された Apeks レギュレーター 2 段部の製造組立てで不都合のあるものが見つかりました。

Apeks レギュレーター TX, ATX, XTX の 2 段部 およびそれらのオクトパス(イーグレス等は除く)を2008年6月までに購入された方で、まだ1度も定期点検、オーバーホールを出されていない方は、Apeks 商品取扱店に連絡をし、点検を依頼されるようお願い申し上げます。

大変ご迷惑をおかけ致しますが、点検をお受けになるまでダイビングに使用しないようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、安全を第一と考え、万一の危険性を防止する必要があると判断し、点検をお願いしています。

何卒ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



日本アクアリング株式会社

〒243-0033 神奈川県厚木市温水(ぬるみず)2229番4 TEL: (046) 247-3222 FAX: (046) 247-3225