

アイランドドライ snorkel（スノーケリング用）の不具合発生についてのお詫びとお願い

日本アクアリング株式会社
神奈川県厚木市温水 2229-4
TEL. (046) 247-3222
2012 年 8 月 17 日

US.Divers ブランドのアイランドドライ snorkel（スノーケリング用）におきまして、排水弁が取り付けられておらず、ご使用になられた児童の方を危険な状態に陥らせてしまう事故が発生致しました。ご使用になられた児童の方と保護者の方に深くお詫び申し上げます。社員一同心痛の極みであり、誠に申し訳なく思う次第でございます。同時に今回の事故が大事には至らず、対処頂きました保護者の方に心より感謝致しております。

委託製造の輸入品である事から、排水弁が製造時に取り付けられていなかったのか、梱包中に落下してしまった製品なのかは、原因究明ができない状況でございます。弊社の在庫品につきましては全数点検の上、排水弁が取り付けられている事を確認致しました。該当製品の販売店様は 1 社様のみであり、販売店様の在庫につきましても全数の点検を現在実施して頂いております。

既にお買い求めになられたユーザー様には大変お手数ではございますが、アイランドドライ snorkel をご使用になられる前には、必ず使用者ご本人にて、排水弁が取り付けられている事を事前にご確認の上で、ご使用下さいますよう、伏してお願い申し上げます。今後このような事の無い様、出荷前点検を従来以上に丁寧に実施して参ります。

- 対象製品：アイランドドライ snorkel（スノーケリング用）図 1
- 販売店：HID AQROS 様各店
- 点検方法：下記図 2 の通り



図 1 対象製品全景



図 2 排水弁が取り付けられている事をご使用前にご確認願います。