

消費者の皆様

2016年8月19日(金)

AQUA  LUNG  apeks

日本アクアラング株式会社

〒243-0033 神奈川県厚木市温水(ぬるみず)2229番4

TEL.(046)247-3222 FAX.(046)247-3225

パワーライン2インフレーター リコールのお知らせ

平素は格別なご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。


この度、i3タイプを除く全ての弊社製BCに付属しておりますパワーライン2インフレーターの極一部に、給気ボタンから指を離してもボタンが押されたままの状態に固定され、空気が入り続ける現象が発生致しました。今後の事故を防ぐために、誠に恐縮ですがリコールを実施させて頂く事となりました。

日本国内では上記現象が本日現在で8例ほど報告されており、伏してお詫びを申し上げます。

つきましては不具合対策となる対策品のパーツ(ボタンとボタンカバー)に部品を交換させて頂きたく、対象ロットに該当する製品をお持ちのお客様におかれましては製品回収のご協力を頂けます様、何卒宜しくお願い致します。

重ねてご心配とお手数をお掛けします事を、切に陳謝申し上げます。

- 1. 対象製品 :** パワーライン2インフレーターにHと刻印されている物全て
H周辺のドットの有無また数字に関わらず、Hは全てパーツ交換の対象となります。
(本年6月の自主回収にて対策を施させて頂いたものも今回リコールの対象となります。)



- 2. 出荷期間 :** 2015年1月から2016年8月10日までにご購入されたもの(i3タイプのBCは除く)
この期間の内で**H番だけが対象**でございます。
G番以前又はI番以降はリコールの対象ではございません。

3. 作業内容： 灰色のボタンカバーと内部の黒いボタンを交換致します。



4. 皆様をお願いしたい事：

多大なお手数をお掛けします事を重ねて伏してお詫び申し上げます。

- 対象製品をお持ちでしたらご購入店様にお持込頂くか、送料着払いにて直接下記弊社までお送りください。

ご返送先 〒243-0033 神奈川県厚木市温水2229番4
日本アクアラング(株) PL2リコール担当者 TEL 046-247-3222

※弊社へ直接ご返送頂く場合は、ご不都合が無ければ、[佐川急便の着払い](#)にてお送り頂けましたら幸甚に存じます。

- 8月22日(月)より弊社にて対策品パーツに交換して作動チェックを施した上でご返送致します。
- BCに取り付けたままの状態でお送り頂いて結構です。

お取り外しに慣れておられる方はBC肩口にねじ込まれているインフレーターを時計回りにゆるめて取り外し、パワーライン2インフレーターのみをお送り頂ければ大変助かります

反時計まわりに緩めると取り外せません。



装着される場合は、BC側とインフレーター側の多角形の角をきちんとあわせて、時計回りにインフレーターのネジを回して締めこんでください。工具を使用する必要はございません、緩まない様に固定してください。

- 誠に恐縮ながら作業日数として約4日を頂戴したくお願い申し上げます。
- 対策品パーツの入荷が順次段階的に予定されておりますので、万が一対策品パーツが欠品しました場合はご返却までにお時間を頂く場合がございます。
9月上旬には潤沢な交換パーツの在庫数となる予定です。

重ねて、皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけします事を心より深くお詫び申し上げます。
今後このような事のない様に、品質管理に鋭意努力して参ります。