

シュアロックⅡウエイトポケット付 BC をお使いの皆さま

2012年10月

日本アクアラング株式会社  
神奈川県厚木市温水2229番4  
TEL. (046)247-3222 FAX. (046)247-3225

シュアロックⅡウエイトポケットのハンドルの点検と交換のお願い

この度、シュアロックⅡウエイトポケットハンドルの中で、経年劣化すると灰色の樹脂製のハンドル部分が破損する可能性がある製品が判明致しました。(2012年9月28日以前の弊社出荷分)

大変お手数をおかけ致しますが、下記の通りご自分のBCの確認をして頂き、交換対象となるハンドルをお持ちの場合、ご購入になられた販売店にて良品ハンドルへの交換をお願い致します。弊社交換用良品ハンドル在庫の都合上、恐縮ですが **10月22日(月)以降**のご対応をお願い致します。

遠方にお住まいなどで、ご購入になられた販売店にお持ち込みする事が難しいユーザー様はご自分で目視点検の上、対象となるシュアロックⅡウエイトポケットのハンドルをお持ちでしたら、上記の弊社まで、**佐川急便(送料着払い)**にて販売店名をご明記の上でご返送下さい。

**なお、BC全部を送って頂く必要はございません、シュアロックⅡウエイトポケットのみを外して、お送り下さい。**

この場合ただちに、新しいハンドルに無償交換させて頂き、ユーザー様へ直送させて頂きます。

日本国内においては数例ほどの破損発生しか現状は報告されておりませんが、将来の潜在的な事故発生を未然に防ぐ為に、ユーザー様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。ユーザー様には大変なご迷惑とご不便をおかけ致します事、深くお詫び申し上げます。

- 対象製品：シュアロックⅡウエイトポケットのハンドル
- 確認方法：下記写真の通り対策済の良品ハンドルと交換すべきハンドルをご確認願います。

シュアロックⅡウエイトポケット  
(旧シュアロックは交換対象外です。)

