

テクニカル・ブリテン注意喚起 No. 51

(リコールではありません)

貴店在庫品のApeksフライトレギュレーター及び フライトオクトパスの外観検査のお願い

ロッキングスライドリングがついている事をご確認願います

お得意先様、

この度、フライトレギュレーターのセカンドステージからホースが緩まない為のパーツである、#157595ロッキングスライドリングがついていない新品の個体が1台発見されました。

大変お手数ですが、貴店の在庫のフライトレギュレーターを確認して頂き、当該パーツがついている事をご確認頂ければ幸甚に存じます。

弊社の在庫は全て点検が完了しており、当該パーツが欠損している物はありませんでした。万が一、ロッキングスライドリングがついていない物がございましたら、販売せずに弊社担当営業マンまでご連絡をお願い致します。



ユーザー様、

ご自身のフライトレギュレーターにロッキングスライドリングが付いている事をご確認ください。付いていない場合は、ホースがセカンドステージから簡単に外れてしまいます。