

トラストゲージ販売店及びユーザー各位

2012年10月

日本アクアラング株式会社

神奈川県厚木市温水2229番4

TEL. (046)247-3222 FAX. (046)247-3225



## トラストゲージ用高圧ホース点検のお願い

この度、トラストゲージ全種類の高圧ホースの一部にスパイクホールが無いものが混在する事が判明致しました。皆さまには大変なご迷惑をおかけします事をお詫び申し上げます。

販売店様及びユーザー様にて下記の通り、ご確認をお願い致します。

目視点検の上、万がスパイクホールが無い高圧ホースをお持ちでしたら、上記の弊社まで、佐川急便（送料着払い）にてご返送下さいませ。

この場合ただちに、新しいホースに無償交換させていただきます。

ユーザー様にて直接弊社にお送り頂く場合はお手数ですが、ご購入店をメモでご明記願います。

なお、新しいホースは直径が細い為に1st側のホースプロテクターがついておりませんが、予めご了承願います。

スパイクホールが無いホースは、ホース内部で万が一漏れが発生した場合に、外部の薄いラバー被膜の一部が破れてしまう可能性がございます。図2の通り万が一破れましても、極微細な漏れが断続的に発生するに留まりますが、経年劣化耐性が落ちますので必ず交換をお願い致します。

- 対象製品：トラストゲージ全種類及び#611200 ゲージ用高圧ホース単体
- 販売期間：弊社からの出荷が、2012年5月1日（火）より2012年9月21日（金）の物。
- 確認方法：下記写真のスパイクホール（表面の極小さな穴）が無いホースが対象です。

図1. ホースのスパイクホール



図2. 万が一破れた場合の微細な漏れ

